

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 六

工程名称: 贺兰通威互联网光伏发电项目

天气: 晴

气温: 22 - 20℃

监 理 工 作 情 况	1. 剩余电缆来到 现场的请缺 2. 资料整理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	旭 东	工程桩裂缝整改: 光伏区整改.
其 它 事 项	施工人数: 10 管理人员: 3	
本日现场监理人员: 孙永明 邵永录		
记录人: 孙永明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠

