

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

天气: 晴
气温: 19℃ - 6℃

星期: 07
工程名称: 贺兰区威远联网光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 7:50 光伏区巡查
2. 检查光伏区逆变器并网
3. 检查桥架盖板安装, 发现有部分脱落现象, 要求整改.
4. 检查, 工程桩整改是否规范整改.
5. 监理例会.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

1. 桥架盖板安装
2. 工程桩整改.
3. 同桩桩施工

其
它
事
项

施工人数: 10
管理人员: 3

本日现场监理人员

刘心明 李永贵

记录人: 刘心明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永贵

