

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: 贺兰百威互联网光伏电站项目

天气: 晴
气温: 0℃ - 16℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查整改消缺情况 2. 资料整理. 3. 接地电阻测试日施工 检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	如 东	1. 逆变器、汇流箱挂电缆标识牌. 2. 接地检查井施工. 3. 接地电阻测试日施工
其 它 事 项	施工人数: 8 人 管理人员: 2 人	
本日现场监理人员	刘心明 李亚东	
记录人: 刘心明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建