

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 三

工程名称: 安兰区成石联网光伏电站项目

天气: 晴

气温: 0-15℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查消缺情况 2. 资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	旭 东	1. 二期光伏区消缺整理. 2. 验收清理.
其 它 事 项	施工人数: 8 管理人员: 3	
本日现场监理人员	方... 李... 李...	
记录人: 方... 方...	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严... 王...	

