

监 理 日 志

工程名称: 贺兰县通威互联网+20MW光伏电站项目.

日期	2018年10月29日 星期一	气候	晴	气温	0-18℃
监理人员动态: 现场监理人员 1人. 施工方人员动态: 管理人员 2人, 施工人员 7人. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	一期整改消缺.				
检查发现的问题	检查一期箱变排油孔整改后, 有残留的垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	现场已要求清理残留垃圾.				
协调内容或其他	资料整理.				
记录人	南玉荣		总监签阅	严卫志	

