

监 理 日 志

工程名称: 贺兰县通威互联网+20MW渔光一体发电项目

日期	2018年 11 月 2 日 星期 五	气候	晴	气温	1-17℃
监理人员动态: 现场监理人员 1 人。 施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人员 5 人。 施工机械动态: 三轮车一辆。			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 进度情况	二期光伏逆变器接地线整改。				
检查发现的问题	1. 通威公司技术部验收。 2. 箱变通讯柜内部无防水封堵。 3. 组件上面纸片未清理干净。 4. 外线电缆标志桩过少。				
处理措施、意见、结果	现场已提出整改。				
协调内容或其他	配合通威公司技术部检查验收。				
记录人	南玉荣	总监签阅	尹卫志		

