

监 理 日 志

工程名称: 榆兰县通威互联网+渔光一体发电项目.

日期	2018年11月5日 星期一	气候	多云	气温	-1-8℃
监理人员动态: 现场监理人员 1人 施工方人员动态: 管理人员 2人, 施工人员 5人 施工机械动态: 铲车 1台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 进度情况	一期铜变事故油池施工				
检查发现的问题	检查发现排油管与铜变平台有碰撞。				
处理措施、意见、结果	现场已要求整改。				
协调内容或其他	资料整理。				
记录人	南玉荣	总监签阅	于卫忠		

