

监 理 日 志

工程名称: 贺兰县通威万联+20MW渔光一体发电项目

日期	2018 年 11 月 7 日 星期三	气候	晴	气温	-2℃-10℃
监理人员动态: 现场监理人员 1 人.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工人数 5 人.					
施工机械动态: 焊机 1 台.					
施工部位 进度情况	1. 围墙、围栏整改, 2. 路面整改. 3. 油池排油管切割焊接.				
检查发现的问题	检查发现焊工未做保护措施.				
处理措施、意见、结果	现场已要求整改, 做好了防护.				
协调内容或其他	资料整理.				
记录人	南玉荣	总监签阅	李正高		

