

监 理 日 志

工程名称: 贺兰县通威五联网+20MW渔光一体发电项目

日期	2018 年 11 月 12 日 星期 一	气候	晴	气温	-2~17℃
监理单位动态: 监理人员 1 人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人.					
施工机械动态: 电焊机一台.					
施工部位 施工进度 情况	箱变排油管焊接, 通讯柜穿线管做防腐.				
检查发现的问题	现场检查未发现问题.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	资料整理.				
记录人	南玉荣.	总监签阅	李卫忠.		

