

监 理 日 志

工程名称: 陕西各阳红地消近能源三期50MW炉组

日期	2017年11月11日 星期六	气候	多云	气温	7℃~14℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 炉组2台炉源箱盖 (合格记、出厂材料合格证齐全) 无取样。			
施工方人员动态:	5人工作				
施工机械动态:	无机械使用。				
施工进度情况	1. 早9:00时炉组2台炉源箱盖。9:30卸完。 2. 进行炉内漏水处理工作。				
检查发现的问题	1. 外砌炉体中缝结洞。①炉运盖盖板补漆 ②重新封堵防大泥。 ③部分电焊处下面结块处理。				
处理措施、意见、结果	1. 尽快处理炉内漏水处理工作。				
协调内容或其他					
记录人	孙永	总监签阅	张明		

