

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳柏坡湾光伏电站二期50MW工程

日期	2017年11月12日 星期四	气候	晴	气温	8℃ ~ 15℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场 2台 阳光逆变器。 (出厂检测合格齐全,合格证件齐全)			
施工方人员动态:	5人工作				
施工机械动态:	无机械进场				
施工进度情况	1. 早8:00到场 2台阳光逆变器。 2. 现场进行验收工作。				
检查发现的问题	1. 阳光逆变器厂家合格证到车辆站送交门卫处给使用人签字。 2. 验收工作正在进行中。				
处理措施、意见、结果	1. 现场验收工作进行中。				
协调内容或其他					
记录人	何伟	总监签阅	张明		

