

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳松花江水利枢纽 50mmp 坝。

日期	2017 年 11 月 13 日 星期二	气候	阴有雨	气温	8℃ ~ 14℃
监理单位动态:	2 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样。			
施工方人员动态:	5 人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 现场继续修复电缆沟, 封堵防大泥, 等清淤工作。 2. 整理三期资料				
检查发现的问题	1. 洞室内有各别处电缆沟仍未挖改到位。				
处理措施、意见、结果	1. 继续挖改。				
协调内容或其他					
记录人	仲 强	总监签阅	张 昭 武		

