

监 理 日 志

工程名称: 张河合闸桩基工程1号桩基二期50mm桩

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	8℃~13℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样。			
施工方人员动态:	5人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 现场继续桩基浇筑工作。U24#~137#部分箱道变已到货,已要求施工方尽快吊装。				
检查发现的问题	1. 箱室内仍有遗留问题未处理,已要求施工方整改处理。				
处理措施、意见、结果	1. 继续对箱室内:已进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李中明	总监签阅	张明武		

