

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳光伏电站1号逆变器室50mm工程.

日期	2017年11月6日 星期一	气候	多云	气温	9℃ ~ 15℃
监理单位动态:	2人工作.	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:	7人工作				
施工机械动态:	1台收线机进行				
施工进度情况	1. 继续整改10月11/23日逆变器室下陷问题, 盖板补漆问题. 防火门脱落问题.				
检查发现的问题	1. 10月11/23日逆变器室, 屋面返水. 盖板脱落.				
处理措施、意见、结果	1. 继续整改.				
协调内容或其他					
记录人	孙浩	总监签阅	张红武		

