

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳松花江水利枢纽工程50mnp2系。

日期	2017年11月8日 星期二	气候	小雨	气温	8℃~13℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样。			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因小雨未进行记录 2. 处理关于工期资料。				
检查发现的问题	1. 施工方资料有缺失。(新进场材料报检单缺失)				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方尽快补全施工资料。				
协调内容或其他					
记录人	李华	总监签阅	张明		

