

监 理 日 记()

日期: 2017年4月27日

星期: 四

工程名称: 陕西全阳桃花源旅游基础设施项目

天气: 晴

气温: 10°C~18°C

监理工作情况	1. 早9:00 对拆模进行检查,发现养护太慢,已要求及时养护,天气温度高,水份散失较快。
	2. 早11:00 巡视箱,逆变基础的钢筋绑扎,发现部分钢筋用料不符,会图纸设计要求,钢筋要求8#,所用4#,已要求更换,立柱内侧)钢筋要求12#,所用4#,已要求更改。
	3. 对拆模后的 模板 柱,有问题的,要求整改。蜂窝麻面要求补实。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	陕西宏兴	1. 制作钢筋笼450个。 2. 打50个高桩,共计410根桩。 3. 箱、逆变基础钢筋及支模完成2个台阶,明早开始浇注。

其它事项	现场施工人员58人,管理人员5人,共计63人。		

本日现场监理人员	仲杰	景喜生	仲华
记录人:	仲华	总监(总监代表):	张小同