

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 晴
气温: 17℃ ~ 25℃

星期: 六

工程名称: 陕西铜川花柳湾能源二期 50MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 因连几天下雨, 施工场地湿滑, 无法进行施工。
2. 早 10:00 到施工现场检查, 共计 6 处, 经现场检查确认, 外包装材料好, 有 1 处地方漆掉漆, 因装车卸车到, 已现场要求厂家进行补漆, 名称、规格、型号, 符合要求。
3. 整理好了相关资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西
铜川
花柳
湾

1. 因施工场地湿滑, 未进行施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲志

黄善生

仲志

记录人:

仲志

总监 (总监代表):

仲志