

监 理 日 记()

日期: 2017年6月19日

天气: 晴

星期: 一

气温: 27 ~ 32℃

工程名称: 陕西金明铝业净化车间三期50kV工程

监 理 工 作 情 况	1. 下午14:00对116#、117#、120#、121#部分整改后验收。(电缆敷设) ①接地扁铁焊接, 焊缝基本满足要求。已喷漆防腐处理。 ②电缆沟内电缆摆放基本符合要求, 部分地方有问题已要求现场进行整改。 ③个别电缆敷设部位下面情况已整改, 未整改有类似情况已用透明胶带进行回填电缆沟。
----------------------------	---

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	陕西金明	132~136中20kV电缆基本完成。

其 它 事 项	现场作业人员共计23人。
------------------	--------------

本日现场监理人员	李中杰	姜永生	李中杰
记录人:	李中杰	总监 (总监代表):	张明成