

监 理 日 记()

日期: 2017年6月24日

星期: 六

天气: 晴

气温: 22℃~32℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾旅游度假区50MWp光伏

监 理 工 作 情 况

1. 早8:00、8:30分别到场检查支架及附件, 共计2处, 经检查尺寸规格符合要求, 质量证书齐全, 即发现一处附件规格不符, 已要求卸货并对包装进行检查是否可靠。

2. 下午14:00时135#、136#支架检查敷设电缆, 发现135#电缆放在电缆沟中拉的太紧, 因地质原因, 容易下沉, 已要求整改。另电缆敷设较混乱, 已要求整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西富兴

135#、136#、敷设电缆完成。

其 它 事 项

现场施工人数40人。

本日现场监理人员

李永

李永生

李永生

记录人:

李永生

总监(总监代表):

张永成

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建