

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 一

工程名称: 陕西合阳桂花湾污水处理站 2#50mmPP工程

天气: 阴
气温: 24°C ~ 39°C

监 理 工 作 情 况	1. 早8:00对污水站进行巡查。(1#井解除), 泥水已干, 已要求加料在泥坑, 要求加振捣时间, 排模防以西及时。 2. 对13#井解除泥水进行检查, 电泥坑内竹签多未清理, 即方泥水坑的大案, 已要求整改, 刑尺检查。 3. 主梁安装已基本完成114#~121#, 132#~136#, 今天对安装的主梁进行检查补缺, 并做统计, 将未安装部分安装完成。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 主梁安装 132#~136#完成。 2. 136#解除泥水检查完成 1/2。 3. 135#泥水坑整改完成。
其 它 事 项	电/名 泥工 4人 主梁安装 19人。 土建 21人 24人。	
本日现场监理人员		仲杰 6中13
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建