

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月21日

星期: _____

工程名称: 张西合村桂花新村安置房二期50mwp2区.

天气: 中雨

气温: 20℃~32℃

监
理
工
作
情
况

1. 因中雨未进行施工.

2. 因暴雨雨水较多, 施工场地无法进入, 无法进行施工. 另外:
136# 配电箱位置, 总变排热扇, 第2个排热孔, 焊粘处渗油.
已联系厂家进行维修.3. 132~136# 因柜及排热管孔未安装, 已联系相关施工队
近期进行修复.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

张西合村

因中雨未进行施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表): 张西合

江苏省建设厅监制

