

监 理 日 志

工程名称:

工程名称:		日期	2017年9月16日 星期六	气候	多云	气温	17~25℃
监理人员动态: 正常上班 施工方人员动态: 正常施工 施工机械动态: 正常运行				材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工进度情况	1. 桩基10月11日37# 设计桩基, 11月召开桩基验收会议材料。 于. 11月. 最迟后天召开验收会议。 2. 现场沟渠工作照常进行。						
检查发现的问题	1. 现场桩基设计桩基. 12月11日37# 设计桩基施工方所提设计量比 图纸的3K率. 设计桩基. 经现场桩基. 图纸设计与现场 设计吻合. 其余1#桩基已在桩基。 设计						
处理措施、意见、结果	1. 逐一设计对设计方所提的桩基设计量进行核算。						
协调内容或其他	现场设计人及10人。						
记录人	李洪		总监签阅		张明才		

