

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳杭昆流岭站源三期50kV工程.

日期	2017年9月23日 星期六	气候	晴	气温	15℃~23℃
监理人员动态:	正常工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样.			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 116#、117#、120#、122#杆塔电缆沟冲坑正处在挖、封堵阶段. 2. 土建施工在处理电缆通道的沟坑.				
检查发现的问题	1. 箱变通、回风回填土未夯实. 垫土不好. 2. 陈森源箱变有异味现象.				
处理措施、意见、结果	1. 对箱变通、回风回填土继续夯实. 2. 联合陈森源箱变厂家到现场进行喷漆.				
协调内容或其他	现场施工整改.				
记录人	仲强	总监签阅	张敬武		

