

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 17℃~25℃

工程名称: 陕西富国新能源有限公司 300MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查现场消缺工作, 又填堵砂袋情况:
有部分施工遗留的砂袋及砂料未进行清理收运,
部分地方砂袋封堵不够合格, 已要求施工单位尽快处理整改。
2. 下午 15:00 开会, 议题关于近期施工安全隐患, 及材料
到场及验收事宜。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西富国

1. 现场继续进行消缺工作。

其
它
事
项

现场施工人员共计 51 人。

本日现场监理人员

仲志

仲志

记录人:

仲志

总监 (总监代表): 张明

江苏省建设厅监制

