

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16℃ ~ 27℃

工程名称: 陕西金阳林苑清污系统提升改造工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡视前段, 发现 110#、113#、114#、128# 污水箱盖: 没上锁, 经检查是门闭不上, 已联系相关厂家尽快处理。 2. 污水箱内污水箱已开始浇筑, 地基已完成, 明天后装, 准备开浇筑土方。 3. 污水区内清淤工作正在进行, 逾期同区正在处理, 箱盖盖板已全部制作好并安装到位。		
施 工 情 况	承包单位 陕 西 金 阳	施工内容及进度 1. 现场正在进行清淤工作。	
其 它 事 项	现场轮班 2 人 / 1 人。		
本日现场监理人员		仲杰 仲华	
记录人: 仲华		总监 (总监代表): 张明才	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建