

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月9日

星期: 六

天气: 大雨

气温: 15℃~20℃

工程名称: 陕西台阳光伏电站二期50mw工程

监
理
工
作
情
况

1. 因大雨施工场地无法进行施工。
2. 核算二期所用^{钢筋}数量, U型螺栓数量, 等材料用量的核对。
3. 联系相关厂家尽快补齐所缺材料。
4. 豫教源厂来人对136#设备箱进行检修。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西台阳

1. 因大雨施工场地无法进行施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人: 仲杰

总监 (总监代表): 张红

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建