

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳栉齿河清淤工程50MW工程

日期	2019年12月25日 星期四	气候	大雪	气温	-4℃~2℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况:  无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	2人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	<p>1. 因大雪, 施工场地无法进入, 未进行施工</p> <p>2. 审查施工资料.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 施工资料不全, 特殊工种作业人员资质不齐全.</p> <p>2. 内容有错误.</p>				
处理措施、意见、结果	<p><del>要求施工</del></p> <p>1. 对施工资料进行查漏补缺.</p>				
协调内容或其他					
记录人	仲江	总监签阅	张明		

