

监 理 日 志

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50MW 框架发电工程

日期	2018年3月7日 星期三	气候	晴	气温	22°C / 28°C				
监理人员动态：	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况：							
施工方人员动态：	共计39人施工，5人管理	无材料进场、无取样							
施工机械动态：	一台挖掘机运行								
施工进度情况	<p>支架组件安装施工队： 1. 127#杆基础支架安装完成60%，完成126#杆基础散料工作。 电气安装施工队： 1. 完成124#杆基础绝缘铜排/铝排工作，2. 完成137#杆基础接地扁铁散料工作</p>								
检查发现的问题	<p>支架组件安装施工队： 1. 支架在装卸、搬运、散料、安放过程中撞击现象严重。 2. 施工人员部分未佩带安全帽。 电气安装施工队： 1. 接地扁铁在搬运过程中，在水泥路面上拖拽现象。</p>								
处理措施、意见、结果	<p>支架组件安装施工队： 1. 要求施工管理对施工人员进行培训、指导施工。 2. 要求所有进入施工区域人员，必须佩带安全帽。 电气安装施工队： 1. 禁止施工人员在搬运接地扁铁过程中，禁止在水泥地面上拖地。</p>								
协调内容或其他	<p>1. 支架组件安装施工队：共计22人施工，2人管理。 2. 电气安装施工队：共计17人施工，一台挖掘机运行，3人管理</p>								
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武						



由 扫描全能王 扫描创建