

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清漆能源项目50MW光伏发电工程

日期	2018年4月12日 星期四	气候	小雨	气温	6℃~15℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因今天小雨, 施工场地无法进入, 未进行施工。				
检查发现的问题	工作: ①核对现场使用各型号电缆米数。 ②统计施工剩余工作量, 并作出安排。 ③整理^{监理}资料, 核查施工资料				
处理措施、意见、结果	①督促施工资料尽快查漏补缺。 ②要求施工方对现场剩余材料统计并移交保存。				
协调内容或其他	因小雨未进行施工。				
记录人	仲浩	总监签阅	张永成		

