

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 13 日 星期五	气候	小雨	气温	5℃~13℃
监理单位动态:	1 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料到场, 无取样			
施工方人员动态:	无人员施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因小雨, 施工场地无法进入, 未进行施工。				
检查发现的问题	^{工作} 1. 审查施工资料。 2. 整理三期监理资料。 3. 统计未完或施工量, 并要求施工方制定计划施工。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对剩余工作量尽快做出施工安排, 并确保在工期内完成施工。 2. 要求施工方尽快补齐施工资料。				
协调内容或其他	因小雨未进行施工。				
记录人	李中	总监签阅	张昭斌		

