

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 3 日

星期: 八

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17~26°

监 理 工 作 情 况	① 巡检卡控正常 ② 检查返修的管桩数量及情况。 ③ 检查管桩的间隔和倾斜情况。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 综合楼东边地磅, 做外墙保温。 2. 配电房女儿墙檐打砼, 室内抹墙。 3. SVC 变压器基础停工。 4. 羊舍垫层上放线。 5. 逆变频基础回填土方 1 台 (1# 11# 15# 16# 17# 18#)。 6. 有部分管桩施工完成后未及时回填, 望其尽快回填土。 作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姚生贵 郭志华 叶健
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 申贵鸣