

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 22 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 9~15°

监
理
工
作
情
况

在巡检中发现有的班组安装支架斜撑
不垂直, 现场就班组长指点让他们马上调整。

卡控正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 综合房内门安装, 门洞抹灰。
2. 配电房防静电地面抹灰面, 配电室, 备件库粘贴地板砖。
3. 18# 17# 8# 5# 方阵安装支架太阳能板。
4. 大棚水管安装。
5. 羊舍基础模板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

由洪鸣

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制