

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 4 月 02 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2~15°

监 理 工 作 情 况	巡检中发现光伏区10#方阵接地扁钢. 焊口生锈. 防腐没有做到位. 在现场已通知施工方及承包方重新做一遍。 卡控正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 配电房女儿墙内抹灰. 室外抹雨蓬灰 2. 配电房往SVG穿线。 3. 单台抹灰. 钢筋绑扎。 4. 光伏区组件连接. 穿线。 5. SVG厂家来人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘军奎
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 申景鸣