

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 1 月 27 日
 星期: 日
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 1~10

监 理 工 作 情 况

宜理区配电房沟盖板油漆, 围栏涂刷涂料, 阴角不到位。给工作人员交代。
 光伏区水灾烟井回填土, 周边夯实, 现场给技术员梁厚武交代。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 配电房沟盖板刷红油。
2. 宜理区路边截砖石, 大门架粘瓷石。
3. 光伏区 15-18 号阵砌糊门井。
4. 电工连接组件线路, 1 井箱逆反接线。
5. 18 号阵支架安装, 组件板安装。
6. 宜理区室外水管连接。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘建 申景明

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张昭武