



监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 18 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 19-34℃

监 理 工 作 情 况	①. 省市电力局 进行 验收; ②. 现场巡视检查发现 1# 子降弓组件破碎块, 个别 压块 组件压块松动; 支架变形, 现场即要求施工单位整改 ③. 召开并网前准备工作会议	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 		
记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		