

监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月1日	星期	—
当日风力	当日气温	天气状况	编号
4级	26° / 6°	晴	
监理人员动态	79, 刚子		
<p>施工情况:</p> <p>场内6人在做硬化道路, 4人在维修被风吹倒的组件及支架, 一台挖机在挖土。</p>			
<p>监理工作情况:</p> <p>检查施工情况, 对维修的支架进行了重点检查。</p>			
<p>文件及会议:</p>			

记录人: 79, 刚子