

监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月16日	星期	三
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3级	25° / 12°	多云转晴	
监理人员动态	陈鹏		
<p>施工情况：</p> <p>一台旋机在回填光伏区直埋低压电缆。6名工人在中用抱箍把地圈支架。8V6事故油池在铺卵石卵石，随车到今日到达现场。</p>			
<p>监理工作情况：</p> <p style="text-align: center;">检查施工情况</p>			
<p>文件及会议：</p>			

记录人：陈鹏