

监 理 日 志

No.

监理日期	2007年 5月 14日	星期	12
当日风力	当日气温	天气状况	编号
5级	18.0 / 20	阵雨转多云	
监理人员动态	张明志 孙富洲		
<p>施工情况:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">无人施工。</p>			
<p>监理工作情况:</p> <p>在光伏电站检查一遍后发现部分直流箱的防火封堵已经脱落,箱盖变电缆防火封堵未做,SVG周围回填土不平整,箱盖变下部未回填,柜台栏杆及爬梯未做,主控地网穿越光伏电站未做。</p>			
<p>文件及会议:</p>			

记录人: 张明志