监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月21日	星期	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2—3级	11°—27°	晴到多云	
监理人员动态	正常		

施工情况：今天到小陈王刚、刘大校二楼开团，明天甲方会同来检查6处节点。罗总、陈总到现场检查并指出梁钢筋600，构造柱马凳筋300，附井洞口封堵等，公寓南侧地下室外墙回填土未按要求回填，要求施工单位按规范500分层回填。到现场的时间共约(2)小时，下午1点半离开。

监理工作情况：二楼钢筋报验单1张。

文件及会议：

记录人：