

# 监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月7日	星期	日
当日风力	当日气温	天气状况	编号
4级	17°/20°	多云	
监理人员动态	陈刚		
施工情况:	10名工人在敲击灌注桩地面部分多予的碎块及返浆土,为后续加固支架做准备.		
监理工作情况:	检查施工情况,查看被覆次倒支架的情况.		
文件及会议:			

记录人: 陈刚