

监 理 日 记

天气: 晴
气温: -9~1℃

日期: 2018年1月2日

星期: 二

工程名称: 润成·润一·润二·润三·润四·润五·润六·润七·润八·润九·润十·润十一·润十二·润十三·润十四·润十五·润十六·润十七·润十八·润十九·润二十·润二十一·润二十二·润二十三·润二十四·润二十五·润二十六·润二十七·润二十八·润二十九·润三十·润三十一·润三十二·润三十三·润三十四·润三十五·润三十六·润三十七·润三十八·润三十九·润四十·润四十一·润四十二·润四十三·润四十四·润四十五·润四十六·润四十七·润四十八·润四十九·润五十·润五十一·润五十二·润五十三·润五十四·润五十五·润五十六·润五十七·润五十八·润五十九·润六十·润六十一·润六十二·润六十三·润六十四·润六十五·润六十六·润六十七·润六十八·润六十九·润七十·润七十一·润七十二·润七十三·润七十四·润七十五·润七十六·润七十七·润七十八·润七十九·润八十·润八十一·润八十二·润八十三·润八十四·润八十五·润八十六·润八十七·润八十八·润八十九·润九十·润九十一·润九十二·润九十三·润九十四·润九十五·润九十六·润九十七·润九十八·润九十九·润一百

1. 查看综合楼空调柜安装情况, 要求施工人员进行焊接部位, 进行防锈处理。
2. 审批施工资料。
3. 编写监理资料。
4. 组织学习《监理廉洁告知书》内容, 并记录。

承包单位	施工内容及进度
润成 荣威 安装 工程 有限 公司	1. 施工人数6人。 2. 综合楼空调柜安装。 3. 室外场地平整。 4. 编写施工资料。

其它事项

本日现场监理人员: 孙李海 李海飞

记录人: 孙李海

总监 (总监代表): 李海飞