

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 6 日

星期: 五

工程名称:

通威太阳能有限公司100MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 20℃

监 理 工 作 情 况

对H-6井西侧主干道路边坡土方模板拆除, 进行检查, 要求施工单位加强道路养护。
查看综合楼外墙保温材料腻子要求施工。
工人要求各按照图纸设计规范要求施工。
高空作业时做好安全防护措施。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河北荣成
安装工程
有限公司
河北网源
电工程
有限公司

综合楼施工, 打水井施工完成5%。
外墙保温腻子施工完成3%。
场区道路施工完成1%。
高压台区进行铺石子。
H-6井~~主~~主道路边坡土方浇筑。

其 它 事 项

本日现场监理人员

奇鹏飞, 孙李英, 程秉刚

记录人: 程秉刚

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监