

监 理 日 志

工程名称: 通威“渔光一体”唐山津南100MW(黑峪子)分布式光伏发电项目

日期	2018年3月19日 星期二	气候	多云	气温	-1~8°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		无			
施工机械动态:					
施工进度情况	对渔业设施排水系统进线疏通试验				
检查发现的问题	1. 3#鱼塘北侧中间部分排水管道裂开				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对该部位排水管道(裂开)进行更换 正按要求进行更换				
协调内容或其他	无				
记录人	刘青洲		总监签阅	李维军	