

监 理 日 志

工程名称: 渭城·渭水·沐潼山100MW黑龙寺抽水发电站

日期	2018年3月20日 星期二	气候	多云	气温	0~9°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏场区沟渠整改. 2. 更换破损排水管道.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	已按要求对破损排水管道进行更换.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙青兰	总监签阅	李维军		