

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 三

工程名称: 通威"渔光一体"唐山南100MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 9~25℃

1. 对施工场所存在质量问题整改情况进行查看,要求施工单位严格按照规范执行,并加大整改力度。
2. 查看23井池塘埂定位放线测量,要求施工队伍严格按图纸施工。
3. 对施工现场安全情况进行检查,对存在的安全用电隐患问题,要求施工单位进行整改,并加大监督检查力度。

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河北荣威安装工程 有限公司	1. 对施工现场存在质量问题进行彻底整改 2. 对23井池塘埂进行取点定位测量 3. 对图纸进行工程量审查。

其它事项

本日现场监理人员: 孙李兴 孙李兴 程秉雄 张红岩

记录人: 孙李兴 总监理工程师: 李伟军