

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

星期: 一

工程名称: 浦城“渔光互补”渔光互补光伏发电项目

天气: 晴
气温: 22-34℃

监 理 工 作 情 况	查看12#井排水管道敷设,要求施工单位严格按照图纸设计 及规范要求进行。查看3#井、38#井、39#井箱变高压电缆终端 制作和高压电缆终端头安装,要求施工单位严格按照设计 图纸设计及相关规范要求进行。查看综合楼基础圈梁施工,要 求施工单位严格按照设计图纸设计及相关规范要求进行。查看2#井 地塘防渗排水管道敷设,要求施工单位严格按照设计 图纸设计及相关规范要求进行。查看箱变设备安装,要求施工单位严 格按照设计图纸设计及相关规范要求进行。 查看综合楼配电箱安装,要求施工单位严格按照设计 图纸设计及相关规范要求进行。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河北莱威 安装工程 有限公司</td><td> 21-24#井放线完成100%。综合楼配电箱底架模板安装完成100%。 二次配电箱箱体模板支设,砼完成100%。SVG单台柜底架模板安装 完成20%。1#井井筒内架体层砼浇筑完成。坎巴林基网安装完成30%。 12#井排水管道敷设。3#井、38#井、39#井箱变高压电缆终端 制作和高压电缆终端头安装。综合楼基础圈梁施工。 2#井地塘防渗排水管道敷设。高压电缆敷设。综合楼设备安装30%。 综合楼配电箱安装完成100%。投料平台施工完成15%。2#井、30#井通 风管道安装。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	河北莱威 安装工程 有限公司	21-24#井放线完成100%。综合楼配电箱底架模板安装完成100%。 二次配电箱箱体模板支设,砼完成100%。SVG单台柜底架模板安装 完成20%。1#井井筒内架体层砼浇筑完成。坎巴林基网安装完成30%。 12#井排水管道敷设。3#井、38#井、39#井箱变高压电缆终端 制作和高压电缆终端头安装。综合楼基础圈梁施工。 2#井地塘防渗排水管道敷设。高压电缆敷设。综合楼设备安装30%。 综合楼配电箱安装完成100%。投料平台施工完成15%。2#井、30#井通 风管道安装。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
河北莱威 安装工程 有限公司	21-24#井放线完成100%。综合楼配电箱底架模板安装完成100%。 二次配电箱箱体模板支设,砼完成100%。SVG单台柜底架模板安装 完成20%。1#井井筒内架体层砼浇筑完成。坎巴林基网安装完成30%。 12#井排水管道敷设。3#井、38#井、39#井箱变高压电缆终端 制作和高压电缆终端头安装。综合楼基础圈梁施工。 2#井地塘防渗排水管道敷设。高压电缆敷设。综合楼设备安装30%。 综合楼配电箱安装完成100%。投料平台施工完成15%。2#井、30#井通 风管道安装。				
其 它 事 项					

本日现场监理人员

记录人: 解 泉 林

总监理工程师: 李 维 军