

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 21 日

天气: 晴
气温: 24.2°

星期: 二
工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南100MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 查看施工现场通讯柜安装, 要求施工队伍加强成品保护, 按图纸设计要求施工。
2. 查看1#~5#井插管井砌砖抹面工作, 要求施工队伍严格按照砂浆配比施工。
3. 又对施工生活区域及施工区域进行安全文明大检查, 发现问题通知施工队伍进行整改, 并下发监理工程通知单: JXM7-JLT01-022
4. 对2#池塘排污水管井排污水管敷设进行验收, 要求施工队伍加强对管道的保护。

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河北荣威安装工程有限公司	1. 2#池塘敷设排污管。 2. 3#、4#池塘排污水管井砌砖。 3. 26#池塘箱变低压侧接线安装。 4. 30#池塘1X4平方毫米交流电缆敷设。 5. 7#池塘通讯柜安装。 6. 7#、23#、25#、16#、30#接地扁钢安装582米。

其
它
事
项

1X4平方毫米交流电缆进场

本日现场监理人员

李鹏飞 孙奇兴 田在欣 孔英伟

记录人:

孙奇兴

总监理工程师:

李伟军