

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 27 日, 星期一		天气:： 晴，,温度 4℃～21℃,风向： 西南风： 风力:3～4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区	主接地网机械挖沟		1 台		
光伏区	主接地网		30 人		
光伏区消缺	支架、组件		30 人		
光伏区增补区	支架、组件		40 人		
/	/		/		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区	主接地网挖沟		95%		
厂区防雷接地	接地网		65%		
光伏区增补区	支架、组件		40%		
/	/		/		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九州裕光	省质检，武进建工，苏文，监理	场区，升压站	检查	实体检查完成	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		

六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/
省质检检查验收 20170327			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		