

## 监理日志

|                                 |                |                                 |       |              |      |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|--------------|------|
| 项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目 |                |                                 |       |              |      |
| 日期:2017 年 07 月 11 日,<br>星期二     |                | 天气:雷雨、多云：24℃～34℃,风向：南风：风力:3～4 级 |       |              |      |
| 一、施工内容                          |                |                                 |       |              |      |
| 施工部位                            | 施工内容           |                                 |       | 资源投入量        |      |
| 二期工程 1#子阵                       | 打桩             |                                 |       | 打桩机 0 台      |      |
| /                               | /              |                                 |       | /            |      |
| 二、施工进度                          |                |                                 |       |              |      |
| 施工部位                            | 施工内容           |                                 |       | 施工进度         |      |
| 二期工程 1#子阵                       | 打桩             |                                 |       | 0 根          |      |
| /                               | /              |                                 |       | /            |      |
| 三、施工质量问题                        |                |                                 |       |              |      |
| 责任单位                            | 施工部位           | 施工内容                            | 存在问题  | 评判标准         | 处理情况 |
| /                               | /              | /                               | /     | /            | /    |
| 四、监理工作情况                        |                |                                 |       |              |      |
| 组织单位                            | 参与单位           | 工作地点                            | 工作内容  | 工作结果         |      |
| 正衡监理                            | 九洲新能源、武进<br>建工 | 业主会议室                           | 竣工图签字 | 一期工程全部完<br>成 |      |
| 五、签发监理文件台账                      |                |                                 |       |              |      |
| 文件编号                            | 文件标题           | 接收单位                            | 是否回复  |              |      |
| /                               | /              | /                               | /     |              |      |
| 六、之前问题整改复查情况                    |                |                                 |       |              |      |
| 施工部位                            | 存在问题           | 复查情况                            | 整改实效  |              |      |
| /                               | /              | /                               | /     |              |      |

工地巡视 20170711

停

本日监理人员

李仓立、