

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期???MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 08 月 10 日, 星期四		天气:: 多云、,温度 25℃~34℃,风向：南风： 风力:2~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
三区		22、23#子阵打桩		0 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
三区		22、23#子阵		0%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
九洲裕光	三区 22、23# 子阵	打桩	村民闹事	/	换子阵施工
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		
七、因路条没下来、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。					



工地巡视村民闹事停、明天换子阵施工 20170810

本日监理人员

李仓立、